

誤パッケージ使用に関するお詫びとお知らせ

平素は当社の製品をご愛用賜り、厚くお礼申し上げます。

表題の件、下記品番で、その混在が判明しました。ここに、お詫びし、ご連絡させていただきます。

該当品番： J 80-787 (AMSTN787STRAP)



本来なら、チェーンストラップの取り付け図になるところが、一般ストラップの取り付け図が印刷されているものを使用してしまいました。

製品の機能自体に問題はありませんが、もし誤表示が原因で使用できなくなってしまったものがあれば、交換させていただきます。下記 お客様相談室まで、お電話下さい。


原因は納品されたパッケージの中に間違ったものが混入していた事によるものです。今後におきましては、メーカーにて全数検査を行い、同様の不良の再発を防止します。

⑧



チェーンの絵がない

⑨



お客様相談室フリーダイヤル

0120-104256

2011年9月26日